

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN CRISTOBAL VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TUCANJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03-0044-41 | FECHA: | 3 DE JULIO DE 2024 |



FOTO NO. 6 Mueble de dirección




FOTO NO. 9 PUERTA BAÑOS







FOTO NO. 10 MUEBLE LIBRERA DE DIRECCIÓN



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

C. Emma C. Gamma



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN CRISTOBAL VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TUCANJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03-0044-41 | FECHA: | 3 DE JULIO DE 2024 |



FOTO NO.1 ELECTRIFICACIÓN ESCUELA



FOTO NO. 2 REMOCION MURO



FOTO NO 2.1 COCINA



FOTO NO. 3 PINTURA GENERAL ESCUELA



FOTO: NO 4 PISO Y AZULEJO BAÑOS



FOTO NO 5 PUERTA DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cerrina Cerrina

Firma y sello del Presidente de la OPEIA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público