



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0053-43	FECHA:	26/02/2024



FOTO 1: Se Observa Degradación De Concreto En El Suelo Y Bordillos Resaltados, Lo Que Representa Un Riesgo Eminente.




Foto 2: Se Observa Base De Concreto Y Tanque De Agua Expuesto, En Área Recreativa. Lo Que Representa Un Riesgo Para Los Estudiantes.



FOTO 3: Se Observa El Tanque Elevado De 1,100 Lts, Lo Cual No Abastece Los Servicios Básicos.





FOTO 4: Se Perciben Malos Olores, Se Observa Filtraciones En Paredes Colindantes De La Fosa Y Desborde En La Tubería De Líquidos.



FOTO 5: Se Observa Sedimentos, Propagación De Moho Y Crecimiento De Larvas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

