



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0073-43	FECHA:	



Foto1: Aplicación de pintura interiores




Foto 2: Restauración de logos parte de enfrente




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5: Renidelación cocina




Foto 6: Cambio de techo de salón escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Maximizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Escuela



Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0073-43	FECHA:	




Foto 7: Aplicación de pintura exterior




Foto 8: Remodelación ventanas



Foto 9: Cambio de techo dañado



Foto 10: Reforzamiento de capas de cemento para cubrir agujeros.



Foto 11: Pintando señalizaciones




Foto 12: Remodelación salón escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y escribir el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo

