

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Aldea Las Pacayas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0074-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Se observa en el area de los ventanales al aire libre por falta de balcones.



Foto 2: Se observa en el area de ventanería la falta de seguridad.



Foto 3: Se observa la falta de seguridad en los focos que alumbran el area del pasio



Foto 4: Se observa focos dañados por la falta de seguridad en ellos.



Foto 5: Se observa la falta de balcones en los ventanales.



Foto 6: Se observa la falta de focos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

