

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0074-43	FECHA:	20/04/2024




Foto1: Preparación del espacio para iniciar trabajos




Foto 2: inicio de la colocacion de balcones




Foto 3: desmontaje de lamparas




Foto 4: colocacion de lamparas



Foto 5: colocacion de la puerta








Foto 6: trabajo avanzado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--