

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUV Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 av enida 7-03 zona 3, Barrio San Cristóbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0078-42	FECHA:	Abril de 2024



Foto 1: Se observa el deterioro en las láminas de la cocina.



Foto 2: Se observa el deterioro de las láminas y vigas de madera en baños de docentes.



Foto 3: Se observa la necesidad de techar para pasar a la cocina



Foto 4: Se observa el deterioro de las puertas de los baños.



Foto 5: Se observa la ventana de cocina sin ninguna ventilación.



Foto 6: Se observa el deterioro del piso en patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUV Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 av enida 7-03 zona 3, Barrio San Cristóbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0078-42	FECHA:	Abril de 2024



Foto 7: Se observa la falta de canal y bajada de agua pluvial



Foto 8: Se observa viga de madera en deterioro.



Foto 9: Se observa el deterioro del inodoro, área de docentes.



Foto 10: Se observan inodoros incompletos, en área de niños.



Foto 11: Cambio de dirección de puerta para inatallación de lavamanos.



Foto 12: Área de sustitución de línea principal de agua potable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

