



Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Felipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0202-42	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Antes,Entechar para evitar que los niños se mojen



Foto 2: Antes, Lamina deteriorada



Foto 3: Antes, Cambio de Ventanas para mejor ventilación



Foto 4: Antes, de iniciar el azulejado de la pila




Foto 5: Antes, de iniciar el azulejado de la pila




Foto 6: Antes, de iniciar la colocación de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Felipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0202-42	FECHA:	20/06/2024



Foto1: Antes, de realizar la sustitución de tinaco




Foto 2: Proceso




Foto 3: Despues



Foto 4: Antes




Foto 5: Proceso




Foto 6: Despues

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

