



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO SAN FELIPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN FELIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0202-42	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Proceso, Colocando costeneras



Foto 2: Proceso, Cambio de lamina por deterioro



Foto 3: Proceso, Sustitucion de ventanas de marcos metalicos



Foto 4: Proceso, cuando ya estna colocando el azulejo a la pila#1



Foto 5: Proceso, cuando estan colocando el azulejo a la pila#2



Foto 6: Proceso, cuando se colocan la losa al piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

