



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita" REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio San Felipe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Felipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0202-42	FECHA:	20/06/2024



Foto 3: Despues, finalización del cambio de láminas por donde se encuentra lavamanos,



Foto 3: Despues, finalización en el cambio de laminas en direccion y aula.



Foto 3: Despues, finalización de ventanas correrizas para mejor ventilación




Foto 3: Despues, finalización en el azulejado de pila 1.



Foto 3: Despues, finalización del azulejado de pila 2.



Foto 3: Despues, finalización de colocación de piso de loza corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPI



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Felipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0202-42	FECHA:	20/06/2024



Foto3: Despues, instalacion del nuevo Tinaco.




Foto 2: Despues




Foto 3: Despues




Foto 4: Despues




Foto 5: Despues




Foto 6: Despues

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

