



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CUMBRE DE PAMUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0204-43	FECHA:	22 DE MAYO DE 2024



Foto1: instalacion de laminas del techo de salon




Foto 2: instalacion de laminas de techo de salon



Foto 3: quitada de laminas en mal estado



Foto 4: instalacion de techo de cocina




Foto 5: picada de piso de cemento




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

Manuel Lutz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público