



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CUMBRE DE PAMUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0204-43	FECHA:	6 DE JUNI DE 2024



Foto 1: techo frente de salon



Foto 2: techo un costado de salon



Foto 3: laminas nuevas instaladas




Foto 4: techo de cocina instalado




Foto 5: piso de salon instalado




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no realizar el número de hojas.

*Mano Loh...*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público