

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Lucas Chiacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0211-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Colocación de Techo



Foto 2: Colocación de puerta (a)



Foto 3: Colocación de piso.




Foto 4: Levantamiento de pared de division y cernillado.



Foto 5: Levantamiento de muro de seguridad metálico.



Foto 6: Colocación de puerta (b)

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Foto 7: Puetas de baños. (c y d)



Foto 8: Colocación de canaleta del salón







Foto 9: Muro de contención o perimetral. 3 y 22 mts.



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

