



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Lucas Chiacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0211-43	FECHA:	18/05/2024



Foto1: Colocación de Techo



Foto 2: Colocación de puerta (a)




Foto 3: Colocación de piso.



Foto 4: Levantamiento de pared de division y cernillado.



Foto 5: Levantamiento de muro de seguridad metálico.



Foto 6: Colocación de puerta (b)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo






Foto 7: Puetas de baños. (c y d)



Foto 8: Colocación de canaleta del salón




Foto 9: Muro de contención o perimetral. 3 y 22 mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	---	---

**TRABAJOS EXTRAS PRIORIZADOS
REMOZAMIENTO N.43-2024**





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Lucas Chiacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0211-43	FECHA:	2 de junio 2024



Foto1: Colocación de lámina troquelada lamiluz. 4 aulas.



Foto 2: Colocación de sistema eléctrico aula 2.




Foto 3: Instalación de tinaco de 2, 500 Lts y accesorios.




Foto 4: Colocación de malla metálica de 28 M, fase 1. Sobre muro de contención.



Foto 5: Colocación de ventana con marco, vidrios y cortinas.



Foto 6: Colocación de 2 ventiladores, aula 1 y 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Colocación de 2 letrinas.




Foto 8: Compra de cátedra y silla ejecutiva.



Foto 9: Colocación de malla metálica. Fase 2. salón.



10. Colocación de canaleta y bajadas en cocina.



11. Colocación de cuneta para agua pluvial y plancha de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

