



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AQUIL GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0214-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina acanalada en mal estado por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (areas de bodega, aulas y cocina).



Foto 2: Instalación de lámina troquelada para mejorar las condiciones de los ambientes.



Foto 3: Sustitución de lámina acanalada en mal estado por lámina troquelada área de cocina, mejorando las condiciones del ambiente.



Foto 4: Mejoramiento de canal metalico y soporte (pescantes) debido a deterioro de los mismos.



Foto 5: Mejoramiento de canal metalico y soporte (pescantes) debido a deterioro de los mismos.



Foto 6: Mejoramiento de canal metalico y soporte (pescantes) debido a deterioro de los mismos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

