



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRITOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0224-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0224-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024



Foto7: Sustitución de letrinas en mal estado por nuevas.



Foto 8: Sustitución de puertas en mal estado por nuevas.




Foto 9: Sustitución de lamina, modulo 4.



Foto 10: Sustitución de estructura de madera por metal, modulo 4.



Foto 11: Instalación de piso ceramico en modulo 2.



Foto 12: Sustitución de piso ceramico en cocina y modulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

