

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mexabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0226-43	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: Sustitución de un metro malla por muro perimetral de la parte frontal del centro educativo.



Foto 2: Sustitución de un metro malla por muro perimetral de la parte de atrás del centro educativo.



Foto 3: Sustitución de un metro malla por muro perimetral de la parte de atrás del centro educativo.



Foto 4: Sustitución de bodega del centro educativo hecho de láminas.





Foto 5: Sustitución de piso de torta por piso cerámico aula de Sexto



Foto 6: Sustitución de piso de torta por piso cerámico aula de tercero.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mexabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0226-43	FECHA:	13/06/2024



Foto7: Sustitución de piso de torta por piso cerámico aula de segundo



Foto 8: Sustitución de piso de torta por piso cerámico aula de quinto.



Foto 9: Sustitución de piso de torta por piso cerámico aula de primero



Foto 10: Sustitución de piso de torta por piso cerámico aula de preprimaria.







Foto 11: Sustitución de letrina por baño de cerámico.



Foto 12: Sustitución de paredes de baño de lámina por block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mexabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0226-43	FECHA:	13/06/2024





Foto 13: Cubierta de lámina de patio en mal estado.



Foto 14: Cubierta de lámina de patio en mal estado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---