

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN CRISTOBAL VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PAMPACHE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03-0227 | FECHA: | 10 DE JULIO DE 2024 |



Foto 1: PISO



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR AZULEJO



Foto 3: PINTURAS EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: CUNETAS DE CONCRETO




Foto 5: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo

