



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1371-45	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitucion de techo del establecimiento y mantenimiento de la estructura de soporte de metal.




Foto 2: Mantenimiento de puertas de la direccion y tres aulas.




Foto 3: Sustitucion de porton de metal




Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores del establecimiento.




Foto 5: Sustitucion de ventanas de estructura de metal con vidrio de 5mm de 2.00 mts x 1.10 mts






foto: 6 Colocacion de puertas y ventanas de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CSE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1371-45	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustitucion de 4 balcones de la parte de enfrente del establecimiento.



Foto 2: Sustitucion de piso de concreto a piso ceramico



Foto 3: Repello, cernido en paredes de la cocina, en el interior y exterior




Foto 4: Mantenimiento de balcones



Foto 5: Sustitucion de focos ahorradores, plafoneras y ducto electrico y sus accesorios.








Foto 6: Sustitucion de canales se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la NUFED	 ALDEA LA PROVIDENCIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Pùblico	 ALDEA LA PROVIDENCIA
---	---	---	---