



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 127	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAMPACCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1373-45	FECHA:	05/09/2024



Foto1: COLOCAR DE TUBO DE PVC PARA CANALES Y BAJADAS DE AGUAS DEL ESTABLECIMIENTOS.



Foto 2: REPARACION DE CIMENTA PARA REFORZAR LOS COLUMNAS DE MALLAS.



Foto 3: REPARACION DE BALCONES DE METALES PARA LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO ESCOLAR



Foto 4: REPARACION DE BALCON PARA BAÑO DE MUJERES DE 0.85 m x 3 m.



Foto 5 REPARACION DE CIMENTA Y COLOCACION DE BLOCK PARA MURO PERIMETRAL.



Foto 6: reparacion de piso de torta y polleton para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público