



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 127	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAMPACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1372-45	FECHA:	28/09/2024




Foto1: COLOCACION DE TUBO DE PVC PARA CANALES Y BAJADAS DE AGUAS DEL ESTABLECIMIENTOS.




Foto 2: REPARACION DE CIMENTA PARA REFORZAR LOS COLUMNAS DE MALLAS.



Foto 3: REPARACION DE BALCONES DE METALES PARA LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO ESCOLAR



Foto 4: INSTALACION DE BALCON PARA BAÑO DE MUJERES DE 0.85 m x 3 m.




Foto 5 REPARACION DE CIMIENTO Y COLOCACION DE BLOCK PARA MURO PERIMETRAL.



Foto 6: reparacion de mezcla de piso de torta para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

