



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VENECIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-6648-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 7: patio sin la mitad del entechado.



Foto 8: Entechado completo del patio.



Foto 9: Area frontal con pintura deteriorada.



Foto 10: Pileta y escenario




Foto 11: cambio de canales de toda le area de la escuela



Foto 12: entortado del area del comedor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

