



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS ARRUGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-8264-42	FECHA:	MAYO 2024



Pulir piso de todo el edificio



Pintura de balcones y reposición de vidrios



Reforzamiento de pared con columnas y costanera, actualmente esta pared no tiene columnas y costanera y con un sismo puede derumbarse.



Pintura de puertas



Pintura de lamina del techo de todo el edificio por estar oxidadas



Pintura de costaneras de todo el edificio estan oxidadas en las fotos no se visuliza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL -PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS ARRUGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-8264-42	FECHA:	MAYO 2024



Foto1: Impermeabilización de losa arriba y debajo



Sustitución de pila



Ventanas: Mantenimiento estructura de metal, balcones, reposición de vidrios.



Reposición de 4 vidrios reflectivos



Piso: Mantenimiento de piso lustrado y pulido.



Mantenimiento de Tinaco, limpieza y cambio de accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

