



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0012-43	FECHA:	12/04/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE BODEGA POR ESTAR EN MAL ESTADO



Foto 2: SUSTITUCION DE BAÑO POR DETERIORO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA POR DETERIORO



Foto 4: SUSTITUCION DE BAÑO POR DETERIORO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODORO POR DETERIORO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO A CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y sello Director Centro Educativo

