



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN JUAN DE LA ASUNCION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN DE LA ASUNCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04- 0013 - 43	FECHA:	4/12/2024



SUSTITUCION DE LAMINA POR DETERIORO



SUSTITUCION DE PUERTA



SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO DE LA COCINA



SUSTITUCION DE PISO DE ENTRADA DE LA ESCUELA



SUSTITUCION DE VENTANAS



SUSTITUCION DE PINTURA DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OEA

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
TACTIC, A.V.
CASERIO SAN JUAN DE LA ASUNCION

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

