

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD,

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. CALLE 1-22 ZONA 7 CANTÓN CHIJCORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0018-45	FECHA:	30 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS POR DETERIORO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL POR DETERIORO.




Foto 3: COLOCACIÓN DE VENTANAS EN AULAS.




Foto 4: PINTURA EN PAREDES EXTERIOR E INTERIOR.




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN POR DETERIORO.



Foto 6: REPARACIÓN DE REPELLO FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO CON PISO CERÁMICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Brenda Floridama Caal Quej
Firma y sello del Presidente de la OPR




Tomas Romeo Tecum Cú
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

