



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHIJACORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0062-46	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: Cambio de techado por deterioro.



Foto 2: Cambio de costaneras.



Foto 3: Cambio de puertas por deterioro.




Foto 4: Colocación de balcones por seguridad.



Foto 5: Cambio de pintura por deterioro.



Foto 6: Cambio de baños por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHIJACORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0062-46	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: Reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 2: Reparación de red de agua por deterioro.



Foto 3: Cambio de sistema eléctrico por deterioro y mala conexión.




Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

