



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD,

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZALAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0255-43	FECHA:	MAYO 2024.



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CABLES DE ENERGIA ELÉCTRICA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA Y ENTECHADO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA A PUERTA DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN POR DETEREORO DE POLLETONES Y Y DESAYUNADORES




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PARED DE LA COCINA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE LA COCINA

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público