



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Tactic A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0259-43	FECHA:	21/02/2024




Cubierta de laminas instalada desde el año de 1988, por los años que lleva de uso ya se deterioraron.



Paredes que necesitan repello en su totalidad.




Puertas deterioradas, a pesar de que son de metal, ya estan muy deterioradas



Cambio de laminas es sumamente urgente, por la salud de los niños.




Las laminas ya no estan seguras por la madaera deteriorada.



A simple vista se ve la necesidad del cambio de las costaneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

