



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PASMOLÓN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0264-43	FECHA:	12 DE ABRIL DE 2024.



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS POR DETERIORO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL POR DETERIORO.




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN Y ENTECHADO POR DETERIORO.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR DETERIORO.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE REJILLAS EN CUNETAS POR DETERIORO EN ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE POLLETON Y CHIMENEA POR DETERIORO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edgar Yobany Jor Cab



Firma y sello del Presidente de la OPF

Tomas Romeo Tecum Cú



Firma y Sello Director Centro Educativo Público