



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0267-43	FECHA:	30 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO POR DETERIORO



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO POR DETERIORO SALON 2



Foto 2: SUSTITUCION DE COCINA POR DETERIORO



Foto 3: SUSTITUCION DE PINTURA DE LAS AULAS POR DETERIORO



Foto 3: SUSTITUCION DE PINTURA DE LAS AULAS POR DETERIORO



Foto 4: SUSTITUCION DE POLLETON POR DETERIORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

margarita saquil

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

