REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO: ALTA VERAPAZ MUNICIPIO: TACTIC

NOMBRE DEL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERÍO BEMPEC



16-04-1582-43

FOTO 1: SUSTITUCION DE VENTANAS A PCV

CÓDIGO DEL

ESTABLECIMIENTO




FOTO 1.2: SUSTITUCION DE VENTANAS A PCV

MAYO 2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE BALCONES



FOTO 1.2: SUSTITUCION DE BALCONES



FOTO 1: SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO




FOTO 1.2: SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y abtualizar el múnero de hojas

Firma y sello del Presidente de la OFF de SOR CASERIO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: ALTA VERAPAZ MUNICIPIO: TACTIC NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO BEMPEC CÓDIGO DEL FECHA: MAYO 2024 ESTABLECIMIENTO



FOTO 1: SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO



FOTO 1.2: SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO



FOTO 1: SUSTITIUCION DE PISO A CERAMICO





FOTO 1: SUSTICION DE CANAL BAJADA DE AGUA PLUVIAL



FOTO 1.2 : SUSTICION DE CANAL BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicion Firma y sello del Presidente de la OPF

Sello Director Centro Educativo