



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

CIÓN DEFICIENCIAS DETERMIN

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM, HGB; JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Calle 7-40 Zona 5
DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-8143-43	FECHA:	MAYO 2,024



Foto 1: Sustrucción de Pileta para lavar trapeadores, por deterioro.



Foto 2: Sustrucción de Pileta para lavar trapeadores, por deterioro.



Foto 3: Sustrucción de Pileta para lavar trapeadores, por deterioro.




Foto 4: Reparación de entortado por deterioro, frente a la Dirección



Reparación de entortado por deterioro, frente a la Dirección.



Foto 6: Reparación de entortado por deterioro, frente a la Dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

