



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO ONQUILHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ONQUILHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0012-43	FECHA:	05/09/2024



Foto 1: Módulo 1: Puerta de Dirección en mal estado, paredes con pintura descolorida y aulas sin balcones.




Foto 2: Modulo 2: Cubierta de lamina con alto grado de oxidacion y pintura de pared descolorido y suciedad.



Foto 3: Cocina: Cubierta de lamina en mal estado.



Foto 4: Sustitucion de estufa rural que incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 5: Letrinas a sustituir.



Foto 6: Puertas en mal estado de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

