



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | Tamahú |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Naxombal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-05-0016-45 | FECHA: | 5/02/2024 |



Foto 1: Se observa el deterioro de costaneras



Foto 2: Se observa el deterioro del área de ventanería, piezas de vidrio faltante



Foto 3: Se observa el deterioro de puertas del módulo de aula



Foto 4: Se observa la necesidad de canales para mitigar el deterioro de banquetas



Foto 5: Se observa el deterioro del módulo de baños



Foto 6: Se observa el deterioro de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

