



### REGISTRO FOTOGRÁFICO

### PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHITULUB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0022-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Parte de la cubierta de lámina en el parte frontal de módulo 1, que se encuentra en mal estado.



Foto 2: En esta imagen se observa las láminas oxidadas que corresponden a la parte exterior del modulo 1.



Foto 3: Parte frontal de la cocina que amerita trabajos de sustitucion de cubierta de lámina, repello de paredes.




Foto 4: En la gráfica se puede observar el interior de la cocina donde realizarán diferentes trabajos para mejorar las condiciones de la instalación.



Foto 5: Esta área es parte de la cocina que se encuentra abandonada que se intervendrá con cubierta de lámina.



Foto 6: Este es el módulo de la bateria de baños que necesita atención, por lo que se estará interviniendo para la mejora de servicios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ani Inuda Ichi

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

