



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA NACIONAL PANTIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0275-41	FECHA:	5/05/2024



Foto1: Sustitución de láminas del módulo ya que se encuentran muy deterioradas.



Foto 2: Sustitución de estructura de techo que se encuentran oxidadas que ameritan mantenimiento.



Foto 3: Sustitución de vidrios y colocación de balcones en los ventanales.



Foto 4: Sustitución y reparación del sistema eléctrico en general e instalación de nuevos accesorios.



Foto 5: Sustitución de puertas de metal que se encuentran deterioradas.



Foto 6: Reparación de puertas de metal que se encuentran en mal estado y que ameritan mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

