



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Tamahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Naxombal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0282-43	FECHA:	1/02/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de la estructura portante, desprendimiento pintura en las paredes en el modulo 2




Foto 2: Se observa el deterioro de la estructura portante en el modulo 2



Foto 3: Se observa en area de ventanería piezas de vidrio en mal estado y/o faltante, desprendimiento de capote en modulo 3



Foto 4: Se observa la presencia de humedad avanzada en pared en el modulo 3




Foto 5: Se observa modulo de baño de niñas, pared expuesta a la humedad



Foto 6: Se observa al modulo de letrina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

