



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA NACIONAL PANTIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0283-43	FECHA:	5/05/2024



Foto1: Sustitución de láminas ya que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo.



Foto 2: Mantenimiento de la estructura de techo que se encuentran oxidadas.



Foto 3: Sustitución de vidrios y mantenimiento de balcones de metal.



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico en general con instalación de accesorios nuevos.



Foto 5: Reparación del piso de torta de concreto de la cocina.



Foto 6: Repello de paredes e instalación de cerámico y azulejo en los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

