



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-1572-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Sustitucion de lamina de cocina



Foto 2: Sustitucion de cableado y lamparas



Foto 3: Sustitucion de puerta.



Foto 4: Sustitucion de tuberia pvc linea pincipal aguas negras



Foto 5: Sustitucion de piso de cemento por piso ceramico



Foto 6: Sustitucion de canal de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

