

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANHORNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-2792-43	FECHA:	5/09/2024



**Foto 1:** ENTECHADO DE LAS AULAS Y DIRECCION QUE NECESITA RESTITUCION DE LAS LAMINAS POR OXIDACION.



**Foto 2:** PARTE DEL ENTECHADO DE LAS AULAS Y DIRECCION QUE AMERITAN SUSTITUCION DE LAMINAS Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA POR OXIDACION



**Foto 3:** EL ENTECHADO DE LA COCINA NECESITA CAMBIOS DE LAMINA EN SU TOTALIDAD, REPELLO EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR



**Foto 4:** FOTOGRAFIA DE LA COCINA QUE NECESITA CAMBIO VISTA DESDE LA PARTE EXTERIOR DEL LADO ESTE.




**Foto 5:** EL POLLETON DE LA COCINA ESTA DETEREORADO NECESITA LA RESTITUCION EN LAS PLANCHAS DE AMBOS LADOS.



**Foto 6:** LAS VENTANAS DE LA COCINA NECESITA CAMBIO DE VIDRIOS VENTANA EXTEREOR E INTERIOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

