

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN VICENTE BENIPEC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN VICENTE BENIPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0011-43	FECHA:	10/05/2024



FOTO 1: DETERIORO DE PINTURA DE ESTABLECIMIENTO



FOTO 2: INSTALCION DE BALCONES FRENTE AL ESTABLECIMIENTO



FOTO 3: REPARACION DE VIDRIOS DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO 4: DETERIORO DE SANITARIOS DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 5: REPARACION DE BAÑOS



Foto 6: SUSTITUCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

