



# SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL TUCURU      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOMAS DE CHAMA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-06-0012-43               | FECHA:                         | 10/05/2024             |



FOTO 1 SE OBSERVA EL DETERIORO DEL TECHO DE LAMINA



FOTO 2 SE NECESITA SUSTITUCIÓN COMPLETA



FOTO 3 DETERIORO DE PARED



FOTO 4 SE NECESITA CAMBIO



FOTO 5 DETERIORO DE PUERTA DE METAL



FOTO 6 SE NECESITA CAMBIO DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







# SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-122  
Versión 3

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL TUCURU      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOMAS DE CHAMA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-06-0012-43               | FECHA:                         | 18/04/2024             |



FOTO 7 SE OBSERVA VENCIMIENTO DEL PISO



FOTO 8 SE NECESITA CAMBIO



FOTO 9 SE OBSERVA DETERIORO DE LA VENTANAS



FOTO 10 CAMBIO DE VENTANAS

Empty rectangular box for additional information or notes.

Empty rectangular box for additional information or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

