





REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS MINAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024
 <p><b>Foto 1:</b> LAS AULAS QUEDARON DESCUBIERTAS EN SU TOTALIDAD, AUN LAS COSTANERAS Y TIJERAS DE LA ESTRUCTURA DE TECHO FUERON LLEVADAS POR EL AIRE.</p>		 <p><b>Foto 2:</b> LOS MOJINETES Y LA SOLERA DE CORONACION FUERON DAÑADAS DEBIDO A QUE EL LUGAR EN DONDE ESTABA EMPOTRADA LA ESTRUCTURA DE TECHO FUE AGRIETADO Y FISURADO.</p>	
 <p><b>Foto 3:</b> LA PINTURA DE LAS AULAS FUE DAÑADA POR LA LLUVIA Y RAYOS DEL SOL.</p>		 <p><b>Foto 4:</b> VISTA EN PLANTA DEL MÓDULO DE AULAS. QUEDO COMPLETAMENTE A LA INTERPERIE.</p>	
 <p><b>Foto 5:</b> VISTA FRONTAL DEL MÓDULO DE AULAS.</p>		 <p><b>Foto 6:</b> LOS NIÑOS ESTAN RECIBIENDO CLASES EN UN MÓDULO PROVISIONAL HECHO DE LAMINAS, ELABORADO POR LA COMUNIDAD.</p>	

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional