



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO RUBELTZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBELTZUL, TUCURU A. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 06 - 0019 - 43	FECHA:	10/05/2024



REMOZAMIENTO DE AULA
FOTO 1



REMOZAMIENTO DE AULA
FOTO 2



SUSTITUCIÓN DE TECHO
FOTO 3



SUSTITUCIÓN DE TECHO
FOTO 4




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Tut Juc

Firma y sello del Presidente de la OFF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

