



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chelema
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0029-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: Se observa el desgaste de los postes y la malla



Foto 2: la pared se desprende por falta de repación



Foto 3: Requiere cambio de letrinas



Foto 4: Necesita mantenimiento



Foto 5: Lámina




Foto 6: Puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Servicio Educativo Público