



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chelema II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0037-43	FECHA:	20/05/2024



FOTO 1. SE NECESITA CIRCULAR EL PRERIO DE LA ESCUELA



FOTO 2. REPARACION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 3. REPARACION DE MURO PERIMETRAL




FOTO 4. SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 5. SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL




FOTO 6. REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

