

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHELEMA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0037-43	FECHA:	31/10/2024



Foto 1: TERMINACION DE COLOCACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: CULMINACION DE COLOCACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE ENTRADA DE ESCUELA




Foto 4: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL




Foto 5: SUSTITUCION DEL PINTURA DE PAREDES DE COCINA




Foto 6: SUSTITUCION DE PINTURA DE PAREDES DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público