



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN BENIPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0039-43	FECHA:	10/05/2024



FOTO 1. SE PUEDE OBSERVAR QUE NO SE CUENTA CON BALCONES.



FOTO 2: SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE TECHO DE COCINA




FOTO 3. PINTURA




FOTO 5. SUSTITUCION DE COCINA.



FOTO 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el mismo.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

