

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RIO SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0048-43	FECHA:	10/05/2024



FOTO 1: REPARACION DE COCINA




FOTO 2: REPARACION DE PAREDES



FOTO 3; SUSTITUCION DE ENTECHADO



FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTAS




FOTO 5: SUSTITUCION DE VENTANAS




FOTO 6: SUSTITUCION DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

