



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAM GREENE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0079-43	FECHA:	23/02/2024



Se observa que las paredes necesitan pintura.



Se observa que los ventanales no tienen vidrios.



Se observa el deterioro de las laminas con perforación.



Se observa la falta de sanitarios.



Se observa la falta de sanitarios y mejoras la estructura.



Se observa el deterioro de la Malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAM GREENE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0079-43	FECHA:	23/02/2024



Se observa el deterioro de la pared.



Se observa el deterioro de la lamina.



Se observa el deterioro de la lamina y pared.



Se observa el deterioro de una parte de los servicios sanitarios.




Se observa el deterioro de las laminas.



Se observa el deterioro de los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAM GREENE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0079-43	FECHA:	23/10/2024



Se observa el peligro por no tener un muro de contención.



Se observa el deterioro de las laminas y falta de pintura.



Se observa el deterioro de la Malla que esta circunferando el predio.



Se observa que el Tinaco no esta sobre un lugar adecuado.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

